



ご注意ください

トルネードスティックの交換目安は
約1~3ヶ月です



新品の状態



交換時期を
過ぎた状態

こんな症状がでてきたら...

シャワーの勢いが弱くなってきた

中身が固まってきた

中身が減ってきた

中身が変色してきた

交換をお勧めいたします！

※水質やご使用状況により交換目安は異なる場合がございます。

※交換せず使用を続けると、内部の亜硫酸カルシウムが溶け、シャワーヘッドに詰まりが生じ、シャワーヘッドの故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。